

วิธีปฏิบัติงานการขออนุญาตทำงานเกี่ยวกับความร้อนและประกายไฟ

คำจำกัดความ

กนอ. หมายถึง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สทร. หมายถึง สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

ผอ.สทร. หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

- 1) ข้อบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 88 ว่าด้วย เรื่องการใช้บริการ การให้บริการ การอำนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัย การควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติภัย และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับท่าเรือ พ.ศ. 2539

วิธีการปฏิบัติงาน

- 1) ขั้นตอนการขออนุมัติ/ อนุญาต

1.1 ลูกค้า/ ผู้ใช้บริการ/ Ship Agent ที่ปฏิบัติงานภายในพื้นที่ของสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดที่ประสงค์จะขออนุญาตในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน (Hot Work) และทำให้เกิดประกายไฟ จะต้องยื่นแบบฟอร์มใบขออนุญาตทำงานเกี่ยวกับความร้อนและประกายไฟ (สทร.ค บพ.15.6.1) ก่อนเวลาที่จะปฏิบัติงานนั้นๆ 3 วันทำการ โดยต้องดำเนินการ

- ส่วนที่ 1 กรอกรายละเอียดของงานให้ครบถ้วนตามที่แบบฟอร์มกำหนดไว้
- ส่วนที่ 2 ให้ผู้รับผิดชอบงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ประเมินความเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ควบคุม พร้อมรับรองการตรวจสอบ
- ส่วนที่ 3 ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน และระบุการควบคุม
- ส่วนที่ 4 จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้กับผู้ปฏิบัติงานให้ครบถ้วนตามประเภทของงาน

1.2 เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการรับแบบฟอร์มคำขออนุญาต พร้อมทั้งตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องเบื้องต้น แล้วลงทะเบียนรับเข้า เพื่อนำเสนอ ผอ.สทร. พิจารณาต่อไป

1.3 ผอ.สทร. หรือผู้ที่ ผอ.สทร. มอบหมาย พิจารณาคำขออนุญาต หากไม่อนุญาตให้แจ้งเหตุผลด้วยว่าเพราะอะไร แล้วส่งคืนให้ผู้ขออนุญาต แต่ถ้าอนุญาต ให้ดำเนินการต่อไปตามข้อ 1.4

1.4 ผู้ขออนุญาต เมื่อได้รับใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ให้สามารถดำเนินการตามที่ขอได้ โดยต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบของสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด หรือบริเวณที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

- 2) การปฏิบัติด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมระหว่างปฏิบัติงาน

2.1 หลีกเลี่ยงการทำงานใกล้วัตถุไวไฟ สารไวไฟ หรือสิ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย

2.2 ควรทำงานในที่โล่ง อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก มีแสงสว่างในการทำงานเพียงพอ

2.3 จัดเตรียมถังดับเพลิงไว้บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

2.4 ใส่แว่นตาหรือหน้ากากป้องกัน เมื่อปฏิบัติงานที่เกิดประกายไฟ สวมถุงมือ รองเท้า
หมวก เสื้อผ้าที่มิดชิด เพื่อป้องกันความร้อนหรือประกายไฟ

2.5 กั้นพื้นที่ปฏิบัติงานให้เป็นสัดส่วนและมีป้ายบอกเตือนอันตรายขณะปฏิบัติงาน

- 3) เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบการควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความร้อนหรือประกายไฟ โดยบันทึกผลการตรวจสอบในแบบฟอร์มขออนุญาตทำงานเกี่ยวกับความร้อนและประกายไฟที่ทำเรื่องอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.ค บพ.15.6.1)
- 4) ในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติ ให้ดำเนินการแจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขทันที เพื่อป้องกันความบกพร่องและความเสียหายที่จะเกิดขึ้น แต่ถ้าเกิดข้อบกพร่องขึ้นจริง ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานทำเรื่องอุตสาหกรรมมาบตาพุดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนั้น ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และการปฏิบัติงานแก้ไขและป้องกัน
- 5) หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจากการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความร้อน ให้ดำเนินการตามแผนฉุกเฉินของสำนักงานทำเรื่องอุตสาหกรรมมาบตาพุดหรือบริเวณที่ใช้ปฏิบัติงาน

เอกสารสนับสนุน

- แบบฟอร์ม ขออนุญาตปฏิบัติงานเกี่ยวกับความร้อนและประกายไฟที่ทำเรื่องอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.ค บพ.15.6.1)